



## وجود منتجات تحت التشغيل وغير منتوية

تمثل قدر كبير من المخزون في صورة المنتج الغير مكتمل

### المشكلة

- يوجد بالمصنع **1500 نوع مختلف** من المنتجات البلاستيكية.
- **35% من المنتجات (525 منتجًا)** قيد التشغيل دائمًا بمتوسط دورة إنتاج 3 أيام لكل منتج.
- **25% من منتجات العمل** قيد التنفيذ (**131 منتجًا**) تظل في حالة التقدم لأكثر من 5 أيام.

### التطبيق

1. إجراء تحليل ل**تحديد الأسباب الكامنة** وراء تأخر 131 منتجًا. يمكن أن يُظهر هذا المشكلات المتعلقة ب:  
كفاءة الماكينة ، ومهارات العمال ، وتوافر المواد ، وما إلى ذلك.
2. **إعادة هندسة خط الإنتاج و Takt time** للمنتجات المتأخرة لتحقيق وقت الدورة المستهدفة ليومين بدلاً من 3. ويمكن القيام بذلك عن طريق موازنة الخط ، والقضاء على الهالك ومسبباتها، وتبسيط تصميمات المنتجات ، إلخ.
3. **تطبيق أدوات بسيطة** مثل just in-time و kaizen و 5S لإزالة العوائق وتبسيط تدفق الإنتاج لجميع المنتجات.
4. **تدريب العاملين على تحسين الكفاءة** وتقليل الأخطاء وأساليب العمل الموحدة.

### ” النتائج

- بعد 3 أشهر:

خفضت المنتجات قيد التصنيع لأكثر من 5 أيام بنسبة 35% (من 131 إلى 85 منتجًا).

- بعد 6 شهور:

- خفضت المنتجات قيد التصنيع لأكثر من 5 أيام بنسبة 52% (من 131 إلى 66 منتجًا).

- تقليل متوسط زمن ازمنة التشغيل القياسية من **3 أيام إلى 2.5 يوم**.

- انخفض إجمالي قيمة مخزون المنتجات تحت التصنيع بنسبة 20% مما أدى إلى تحرير رأس المال العامل.

- تقلصت المساحة المستخدمة في تخزين المنتجات قيد التصنيع بنسبة 15% بسبب تدفق حركة المنتجات .

- زاد استخدام الآلات من **70% إلى 85%** وزادت إنتاجية العمال بنسبة 22% بسبب التدريب.